

Protokół

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Anolnej Ferdyn
2. Wlrycki Jan
3. Sejnóg Stefan
4. Szewayk Bogdan

preznowedruke w dn. 29.07.2002 i w dn. 12.08.2002
kontrolę następujących inwestycji:

1. Budowa drogi powiatowej Kurew Nowy - Kurew Stary.
2. Budowa szkoły w Dobczyńcu
3. Wymiana okien i remont elewacji w szkole Podstenowej w Kurewie Starym.

Komisja zapoznała się z dokumentacją projektową na w/w inwestycje, a także zapoznała się w terenie z ich wykonaniem.

Odnosnie budowy szkoły w Dobczyńcu Komisja Rewizyjna nie została wysłuchana na terenie budowy przez wykonawcę p. Janewskiego, dlatego nie można nie powiedzieć o stopniu zrealizowania budowy tego obiektu, ponieważ ani kierownik budowy ani inspektor nadzoru byli nieobecni na budowie. Następnie komisja udała się do miejscowości Kurew Stary, aby na miejscu zapoznać się z remontem elewacji szkoły i wymianą stolarki okiennej. Odnosnie wymiany okien Komisja Rewizyjna nie ma zastrzeżeń, natomiast co do remontu

„Veute”

elewacji i docieplenie budynku szkoły Komisja
ma poważne zastrzeżenia.

Zadaniem Komisji celem remontu elewacji i docieplenia
budynku szkoły było:

- poprawienie wyglądu zewnętrznego szkoły poprzez zrobienie
nowej elewacji
- docieplenie budynku poprzez obtorenie ścian
zewnątrz płytami styropianowymi


Niestety zaden z wymienionych wyżej celów nie został
osiągnięty. Jeśli chodzi o poprawienie estetyki czyli
wyglądu zewnętrznego, powierzchnie ścian a także
różnoraki zastępy wykonane niedbale (na ścianach
występują widoczne z dołka nierówności, brzydkie nierówności)
Pozostałe warstwy tynku nie ma jednolitej struktury
(na jednej ścianie różne odziańcie (przebarwienie))

Natomiast ocieplenie budynku płytami styropianowymi nie
zostało wykonane do końca. Nie ocieplono styropianem
otworów okiennych z zewnątrz, co spowoduje
przemarzanie ścian przy tak dużej powierzchni okien. W trakcie
kontroli tej inwestycji obecny był wykonawca p. Jacewski
Zapytany dlaczego na powierzchni ścian występują
nierówności, stwierdził że szkoła została tak wykonana
że nie da się tych nierówności zlikwidować, natomiast
zapytany dlaczego nie zostały obtorene styropianem
otwory okienne, stwierdził że nie były ujęte w
specyfikacji przetargowej.

Podpisy Komisji

1. Fendryg

2. Jędrzej

3. 

4. Szewczyk