

29. KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

1. OBIEKT Willa Szczęsnówek		5. MIEJSCOWOŚĆ Ostrówek	
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalny	3. MATERIAŁ drewniany	4. DATOWANIE k. XIX w.	6. GMINA Klembów
21. FOTOGRAFIA		7. POWIAT wołomiński	
		8. WOJEWÓDZTWO mazowieckie	
		9. KOD POCZTOWY 05-205	
		10. ADRES ul. Piotra Skargi 1 (d.5)	
		11. LOKALIZACJA Ostrówek	
		12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości	
		13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI 154/10 obr. 0008 Lipka	
		14. WŁASNOŚĆ osoba prawna	
		15. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalna	
		16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków WEZ 1984 r. Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego 3.Up – teren zabudowy usług publicznych	
		17. RODZAJE ZAGROŻEŃ czynniki atmosferyczne	
18. STAN ZACHOWANIA dobry	19. WPISUJĄCY DANE Małgorzata Frączkowska Agnieszka Niezabitowska	20. DATA WYKONANIA KARTY ADRESOWEJ 20.07.2019 r.	

22. UWAGI

Budynek drewniany, wzniesiony w konstrukcji ryglowej, opierany deskami, na fundamentach ceglanych. Obiekt jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Obiekt na planie połączonego prostokąta i kwadratu. Od północy murowana weranda, od południa drewniana przybudówka. Układ konstrukcyjny poprzeczny, trzytraktowy. Bryła rozcłonkowana, przykryta dachem dwuspadowym, przy półszczytach werandy zwieńczone daszkami pulpitowymi. Przylegające od północy i południa przybudówki przykryte dachami jednospadowymi. Elewacja frontowa w parterze 3-osiowa w wysuniętej przybudówce z centralnym wejściem głównym, piętro - 5-osiowe zwieńczone półszczytem, całość elewacji opierzona deskowaniem poziomym. Elewacja północna, z murowaną przybudówką i werandą na piętrze. Brak ozdobnych zwieńczeń półszczytów, oryginalnych balustrad i zdobień werand oraz zachowania opierzenia na elewacjach na przemian w pionie i w poziomie. Brak również zachowania zewnętrznych okiennic oraz układu okien dwudzielnych z nadświetleniem.

